


この度は、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
取り付けに関しましては、メーカー発行のサービスマニュアル及び当説明書の指示に従って作業を行って下さい。作業は必ずエンジンが冷えた状態で、且つ車体が安定した状態で行って下さい。このマフラーは、GPZ900R用となっております。その他の機種(車両型式)に関しては、取り付け確認及び車検対応の確認を行っておりませんのでご注意下さい。取り付け作業に関して、ご不明な点などございましたら、当社までお問い合わせ下さい。




純正マフラー及び関連部品の取り外し

純正サイレンサーを取り外します。フランジ等、純正マフラーを取り外した際の部品の一部はノジママフラー取り付けの際に使用しますので無くさない様ご注意下さい。このマフラーはセンタースタンド及びアンダーカウルと併用できませんので、装着されている場合は取り外します。

マフラー・その他純正パーツの脱着方法に関してはメーカー発行のサービスマニュアルの指示に従って作業を行ってください。

スタンドストッパー及びオイルクーラーオフセットカラーの取付け

サイドスタンドストッパーを取り付けます。(下図参照)
オイルクーラーとステーの間に付属のオイルクーラーオフセットカラーを挟み、付属のM6-30ボルトでオイルクーラーをオフセットして取り付けます。(右下写真参照)。



パーツリスト(梱包内容)


図番	パーツ名	数量
	EXパイプ #1	1
	EXパイプ #2	1
	EXパイプ #3	1
	EXパイプ #4	1
	エキゾーストカラー	4
	集合	1
	テールパイプ	1
	サイレンサー	1
	スプリング	7
	スタンドストッパー	1
	オイルクーラーオフセットカラー	2
	ボルト M16-30	2
	パンチングバッフル	1



エキゾーストパイプの取り付け

エキゾーストパイプに純正フランジを通し、エンジンに取り付けます。この際、フランジ部のナットは仮止めの状態(取り付けたパイプが少し動く程度)にしておいて下さい。エキゾーストガasketは新しいものをご用意下さい。

(~ の識別シールは装着後では剥し難いため、番号確認後、組付け前に剥すことをお勧めします。スパイラルコレクター部分も同様に行ってください。)




集合及びテールパイプの取付け

EXパイプにエキゾーストカラーを差込み、集合(スパイラルコレクター)を組み付けます。続いてテールパイプを集合に差込み、それぞれスプリングを掛けます。(エキゾーストカラーはエンジンや吸気系の仕様によって使い分けて下さい。エンジン及び吸気系がノーマルの場合はエキゾーストカラーの装着をお勧めします。)

各差込み部には排気漏れ防止の為、シリコンボンド等を薄く塗布する事をお勧めします。

スプリングはベンチ等を用いて作業すると折損の原因になりますので、必ずスプリングフック等をご使用下さい。

サイレンサーの取付け



サイレンサーをテールパイプに差込み、純正のボルト・ナットで純正ステッププレートに仮留めし、スプリングを掛けます。

テールパイプやサイレンサーと、車体・リアショック等に干渉が無い事を確認し、問題がある場合は各差込み部で微調整を行った上で、最後にフランジ部・サイレンサー部のボルトナット類を本締めします。

最後に、純正マフラー脱着の際に取り外した部品があれば、それらを取り付けます。

同梱のパンチングバッフルは、テールパイプとサイレンサーの間にはさみ込んで使用します。エンジンやキャブレターの仕様、適用される騒音規制などに合わせて、必要に応じて使用してください。

最終確認

以上で作業は終了です。マフラーに付着した汚れをよく拭き取った上でエンジンを始動し、排気漏れ等がない事を確認し、必要があれば修正を行って下さい。

表面の塗装は熱が加わる事で初期なじみし、その後定着する性質をもっています。マフラー装着直後はアイドリングから始めて軽く慣らし運転をする等、徐々に熱を掛けて下さい。(初期なじみの段階で急激に熱が加わったり冷やしたりすると逆に塗装が弱くなりますのでご注意ください。) 一時的にマフラー表面から煙が出ますが暫くすると止まりますので、慣らしの目安にしてください。

グラスウール(消音材)は消耗品です。主な消耗の例としては、「排気圧によるグラスウールの飛散」、「カーボン(スス)の堆積による目詰まり」、「水分を含む事による消音能力の低下」、等があり、消耗の進み方は走り方や環境によって大幅に変わります。グラスウールの飛散はほぼ使用期間に比例しますが、その他のケースは使用状況によってはごく短期間で発生する場合があります。主な原因は吸気系/点火系の不具合や乗り方によるカブリ症状から起こるカーボンの堆積、雨水や燃焼時の水分が排出されずにいる事から起こる水分の滞留などです。カーボンの発生は定期的なメンテナンスやカブリさせない乗り方を意識する事で防ぐ事ができ、サイレンサー内に一時的に溜まった水分は、高回転域を使用する事で蒸発 排出されますので、定期的に適度に回して乗る事で解消する事ができます。(スピード違反を推奨するものではありません。安全に法令遵守の範囲でお願いします。)

グラスウールが消耗した状態での走行は周囲の迷惑になるだけでなく、マフラー及び車両の故障に繋がる場合がありますので、音量の増加等、グラスウール消耗の症状が表れた際はサイレンサーのオーバーホールサービス(有償)をご利用ください。

走行時、走行後は大変マフラーが高温になっています。火傷にお気を付け下さい。

シンナー等の強力な有機溶剤は本製品には使用しないで下さい。

転倒等に伴う修理に関しましては、状態によりお受けできる場合と出来ない場合がございます。電話・メール等にてお問合せ下さい。その他ご不明な点ありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。